

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад № 232 «Жемчужинка»

АКТ № 1
испытания малых архитектурных форм и спортивного
оборудования

от « 18 » января 2023 г.

Мы, комиссия, назначенная приказом заведующей детским садом
Румянцевой И.Л. № 40 от «17» января 2023г в составе:

Председатель комиссии: Румянцева И.Л. – заведующий;

Члены: Гусарова И.В. – зам.зав. по АХР;

Степанова А.А. – зам. зав. по УВР;

Реброва О.В. – инструктор по физвоспитанию

Провели испытание малых архитектурных форм и спортивного
оборудования на спортплощадке и прогулочных участках МБДОУ ЦРР
– детского сада № 232 и составили настоящий акт о том, что:

1. Бревно – 1 шт.,
 - под действием груза в 100кг, установленного к середине бревна на высоте 400мм прогиба не имеет,
 - заглубление в грунт – 500 мм,
 - вкопано, забетонировано, устойчиво, не имеет опасных дефектов;
2. Яма для прыжков в длину – 1 шт.,
 - не имеет выступающих ограждений, песок не имеет камней, металлических предметов, мусора;
3. Футбольные ворота – 2шт. (футбольное поле)
 - заглубление в грунт – 500 мм,
 - вкопаны, забетонированы, устойчивы, не имеют опасных дефектов;
4. Спортивный комплекс – 2шт. (с перекладинами для лазания и подтягивания, баскетбольными кольцами на щитах, рукоходами, турниками.)
 - заглубление в грунт – 500 мм,
 - все тренажёры проверены, закреплены, устойчивы.
 - стойки, дуги, лабиринт, пролёты - выдерживают груз свыше 60кг, не имеют прогибов;
5. Стойка для метания – 1 шт., для лазания – 2шт.
 - заглубление в грунт – 500 мм,
 - вкопаны, забетонированы, устойчивы,

- пролёты выдерживают груз свыше 60кг, не имеют прогибов;
6. Беседка – 8шт.
 - заглубление в грунт – 200 мм,
 - деревянные конструкции и узлы крепления прочные, болтовые соединения надёжно затянуты и все вертикальные стойки имеют пластиковые заглушки, конструкции устойчивы;
 7. Качалка на пружинке – 7шт. («Вертолёт», «Гномик», «Котик», «Лошадка», «Мотоцикл», «Уазик», «Петушок»)
 - заглубление в грунт – 300 мм,
 - узлы крепления прочные, неисправности элементов оборудования не обнаружены, конструкция устойчивая;
 8. Песочница – 5шт.
 - заглубление в грунт – 400 мм,
 - узлы крепления прочные, степень износа поверхности скольжения незначительная, конструкция устойчивая, неисправности элементов оборудования не обнаружены;
 9. Столики (столики со скамейками и навесом) – 5шт.
 - заглубление в грунт – 200 мм,
 - целостность конструкций не нарушена, все элементы в наличии, болтовые соединения надёжно затянуты и все вертикальные стойки имеют пластиковые заглушки;
 10. Дворик песочный - 6шт. («Кремль», «Золотая рыбка», «Лес», «Паровозик с горкой», «Белоснежка», «Лесная сказка»)
 - заглубление в грунт – 500 мм,
 - деревянные конструкции и узлы крепления прочные, степень износа поверхности скольжения незначительная, конструкция устойчивая, неисправности элементов оборудования не обнаружены, болтовые соединения надёжно затянуты и все вертикальные стойки имеют пластиковые заглушки;
 11. Скамейка – 5шт. («Паровоз» - 2шт., «Кораблик», «Бабочка», «Самолёт»)
 - заглубление в грунт – 300 мм,
 - деревянные конструкции прочные, устойчивые, не имеют опасных дефектов.
 12. Игровой элемент – 3шт. («Карета», «Трамвайчик», «Машинка»)
 - заглубление в грунт – 300 мм,
 - деревянные конструкции и узлы крепления прочные, болтовые соединения надёжно затянуты и все вертикальные стойки имеют пластиковые заглушки, конструкции устойчивы, неисправности элементов оборудования не обнаружены;

Все малые архитектурные формы и спортивное оборудование проверено на соответствие СанПиН и ГОСТу.; находится в

исправном состоянии; в целях профилактики травматизма
окопаны и грунт вокруг них смешан с песком; видимых дефектов
не обнаружено.

Заведующий _____

Зам. зав. по АХР _____

Зам. зав. по УВР _____

Инструктор по физвоспитанию _____



_____ /Румянцева И.Л./

_____ / Гусарова И.В./

_____ /Степанова А.А./

_____ /Реброва О.В./